**BK Cars**
SHOWROOMFICHE · OCCASIEVOERTUIG

**BOB** · 0032493406577

# VOLKSWAGEN JETTA

# € 5.900

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| EERSTE INSCHRIJVING | 03/2015 |
| KILOMETERSTAND | 199.325 km |
| BRANDSTOF | Diesel |
| VERMOGEN | 108 pk (79 kW) |
| MOTOR | 1.968 cc · 4 cil. |
| TRANSMISSIE | Handmatig 6 |
| CARROSSERIE | Sedan · 5 pl. |
| KLEUR | Grijs · interieur Grijs stof |
| EMISSIEKLASSE | Euro 6b |
| VORIGE EIGENAARS | 2 |



## UITRUSTING & OPTIES

| | |
|---|---|
| **COMFORT EN KLIMAAT** | Airconditioning |
| **RIJHULP EN PARKEREN** | Cruisecontrol, Isofix |
| **MULTIMEDIA** | Bluetooth |
| **EXTRA'S EN OVERIGE** | Spoiler |

**Car-Pass rapport**
Officiële kilometerhistoriek


**Scan voor de volledige fiche**


**Alle foto's & opties**
BK Cars

















N 16:40
Verbruik
1.0
31.5
199325
822.4










| | |
|---|---|
| ☐/☐ Olieservice | Vervanging van: ☐/☐ AdBlue® |
| ☐/☐ Inspectie | ☐/☐ Remvloeistof |
| ☐/☐ Met olie verversen | ☐/☐ Dieselfilter |
| ☐/☐ Met aanvullende controle | ☐/☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐/☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐/☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐/☐ Controle op corrosie en lekkage van de aard-gasinstallatie | ☐/☐ Geribde riem |
| ☐/☐ Controle van de koplampafstelling | ☐/☐ Luchtfilterelement |
| ☐/☐ Reparatieadvies | ☐/☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐/☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐/☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 25/11/15 | ☐/☐ Getande riem |
| Bij km-stand: 16068 | ☐/☐ Bougies |
| Rekeningnummer: | ☐/☐ ..... |
| Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11 | ☐/☐ ..... |
| Stempel van de specialist | LongLife mobiliteitsgarantie: Stempel van de Volkswagen Partner |

| Volgende service | |
|---|---|
| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| ☐ volgens service-intervalindicatie | |
| of | ..... |
| Op (datum): 11/16 | Op (datum): ..... |
| of | of |
| Bij (km-stand): 30000 | Bij (km-stand): ..... |



## Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van: |
|---|---|
| ☐ / ☐ Olieservice | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Inspectie | ☐ / ☐ Remvloeistof |
| ☐ / ☐ Met olie verversen | ☐ / ☐ Dieselfilter |
| ☐ / ☐ Met aanvullende controle | ☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie | ☐ / ☐ Geribde riem |
| ☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ / ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ / ☐ Reparatieadvies | ☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 20/5/2016 | ☐ / ☐ Getande riem |
| | ☐ / ☐ Bougies |
| Bij km-stand: 31 209 | ☐ / ☐ ..... |
| Rekeningnummer: | ☐ / ☐ ..... |
| Service uitgevoerd door: | LongLife mobiliteitsgarantie: |


202 0751
Thoen bvba
Bergemeersenstraat 120
9300 Aalst
Tel. 053/60 60 61
Fax. 053/60 82 78

Stempel van de specialist

Stempel van de Volkswagen Partner

| Volgende service | |
|---|---|
| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| ☐ volgens service-intervalindicatie | |
| of | |
| Op (datum): DISPO 5/2019 | Op (datum): ..... |
| of | of |
| Bij (km-stand): ..... | Bij (km-stand): ..... |





## Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van: |
|---|---|
| ☒ / ☐ Olieservice | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☒ / ☐ Inspectie | ☐ / ☐ Remvloeistof |
| ☒ / ☐ Met olie verversen | ☐ / ☐ Dieselfilter |
| ☒ / ☐ Met aanvullende controle | ☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☒ / ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☒ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie | ☐ / ☐ Geribde riem |
| ☒ / ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ / ☐ Luchtfilterelement |
| ☒ / ☐ Reparatieadvies | ☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☒ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 29/11/16 | ☐ / ☐ Getande riem |
| | ☐ / ☐ Bougies |
| Bij km-stand: 45 171 | ☐ / ☐ ..... |
| Rekeningnummer: | ☐ / ☐ ..... |
| Service uitgevoerd door: | LongLife mobiliteitsgarantie: |


JAN DE NUL n.v.
Tragel 60
9308 HOFSTADE-AALST
Tel. 053/73.15.11

Stempel van de specialist

Stempel van de Volkswagen Partner

| Volgende service | |
|---|---|
| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| ☐ volgens service-intervalindicatie | |
| of | |
| Op (datum): 11/17 | Op (datum): ..... |
| of | of |
| Bij (km-stand): 60.000 | Bij (km-stand): ..... |





## Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van: |
|---|---|
| ☐ / ☐ Olieservice | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Inspectie | ☐ / ☐ Remvloeistof |
| ☐ / ☐ Met olie verversen | ☐ / ☐ Dieselfilter |
| ☐ / ☐ Met aanvullende controle | ☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie | ☐ / ☐ Geribde riem |
| ☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ / ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ / ☐ Reparatieadvies | ☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 04/08/17 | ☐ / ☐ Getande riem |
| | ☐ / ☐ Bougies |
| Bij km-stand: | ☐ / ☐ ..... |
| Rekeningnummer: | ☐ / ☐ ..... |
| Service uitgevoerd door: | LongLife mobiliteitsgarantie: |


202 0751
Thoen bvba
Bergemeersenstraat 120
9300 Aalst
Tel. 053/60 60 60
Fax. 053/60 82 78

Stempel van de specialist

Stempel van de Volkswagen Partner

| Volgende service | |
|---|---|
| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| ☐ volgens service-intervalindicatie | |
| of | |
| Op (datum): ..... | Op (datum): ..... |
| of | of |
| Bij (km-stand): ..... | Bij (km-stand): ..... |





## Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten


| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden - Vervanging van: |
|---|---|
| ☐ / ☐ Olieservice | ☐ / ☐ AdBlue® |
| ☐ / ☐ Inspectie | ☐ / ☐ Remvloeistof |
| ☐ / ☐ Met olie verversen | ☐ / ☐ Dieselfilter |
| ☐ / ☐ Met aanvullende controle | ☐ / ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ / ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ / ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ / ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aardgasinstallatie | ☐ / ☐ Geribde riem |
| ☐ / ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ / ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ / ☐ Reparatieadvies | ☐ / ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ / ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ / ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 04/08/17 | ☐ / ☐ Getande riem |
| | ☐ / ☐ Bougies |
| Bij km-stand: | ☐ / ☐ ..... |
| Rekeningnummer: | ☐ / ☐ ..... |
| Service uitgevoerd door: | LongLife mobiliteitsgarantie: |

202 0751
Thoen bvba
Bergemeersenstraat 120
9300 Aalst
Tel. 053/60 60 60
Fax. 053/60 82 78

Stempel van de specialist

Stempel van de Volkswagen Partner

| Volgende service | |
|---|---|
| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
| ☐ volgens service-intervalindicatie | |
| of | |
| Op (datum): ..... | Op (datum): ..... |
| of | of |
| Bij (km-stand): ..... | Bij (km-stand): ..... |




## Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden Vervanging van: |
|---|---|
| ☒ Olieservice | ☐ AdBlue® |
| ☐ Inspectie | ☐ Remvloeistof |
| ☐ Met olie verversen | ☐ Dieselfilter |
| ☐ Met aanvullende controle | ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aard-gasinstallatie | ☐ Geribde riem |
| ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ Reparatieadvies | ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 24/5/2018 | ☐ Getande riem |
| Bij km-stand: 75 360 | ☐ Bougies |
| Rekeningnummer: | ☐ |
| Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11 | LongLife mobiliteitsgarantie: |
| Stempel van de specialist | Stempel van de Volkswagen Partner |

**Volgende service**

| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
|---|---|
| ☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 05/2019 of Bij (km-stand): 90.000 | Op (datum): of Bij (km-stand): |






## Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden Vervanging van: |
|---|---|
| ☑ Olieservice | ☐ AdBlue® |
| ☐ Inspectie | ☐ Remvloeistof |
| ☑ Met olie verversen | ☐ Dieselfilter |
| ☑ Met aanvullende controle | ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☑ Controle op corrosie en lekkage van de aard-gasinstallatie | ☐ Geribde riem |
| ☑ Controle van de koplampafstelling | ☐ Luchtfilterelement |
| ☑ Reparatieadvies | ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☑ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 14.5.2018 | ☐ Getande riem |
| Bij km-stand: 89 190 km | ☐ Bougies |
| Rekeningnummer: | ☐ |
| Service uitgevoerd door: 202 0751 Thoen Carrs. bvba Tel. 050/60 85 61 Fax. 09/60 80 78 | LongLife mobiliteitsgarantie: 202 0751 Thoen Carrs. bvba Tel. 050/60 85 61 |
| Stempel van de specialist | Stempel van de Volkswagen Partner |

**Volgende service**

| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
|---|---|
| ☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): display of Bij (km-stand): | Op (datum): of Bij (km-stand): |






## Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden Vervanging van: |
|---|---|
| ☒ Olieservice | ☐ AdBlue® |
| ☐ Inspectie | ☐ Remvloeistof |
| ☐ Met olie verversen | ☐ Dieselfilter |
| ☐ Met aanvullende controle | ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aard-gasinstallatie | ☐ Geribde riem |
| ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ Reparatieadvies | ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 28/02/2020 | ☐ Getande riem |
| Bij km-stand: 103 613 | ☐ Bougies |
| Rekeningnummer: | ☐ |
| Service uitgevoerd door: JAN DE NUL n.v. Tragel 60 9308 HOFSTADE-AALST Tel. 053/73.15.11 | LongLife mobiliteitsgarantie: |
| Stempel van de specialist | Stempel van de Volkswagen Partner |

**Volgende service**

| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
|---|---|
| ☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): 02/2021 of Bij (km-stand): 120 000 | Op (datum): of Bij (km-stand): |





## Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

| Ja / Nee. Uitgevoerd is: | Ja / Nee. Extra (onderhouds)werkzaamheden Vervanging van: |
|---|---|
| ☒ Olieservice | ☐ AdBlue® |
| ☐ Inspectie | ☐ Remvloeistof |
| ☐ Met olie verversen | ☐ Dieselfilter |
| ☐ Met aanvullende controle | ☐ Versnellingsbakolie: DSG®, ATF |
| ☐ LongLife motorolie gebruikt | ☐ Haldex-koppeling: olie |
| ☐ Controle op corrosie en lekkage van de aard-gasinstallatie | ☐ Geribde riem |
| ☐ Controle van de koplampafstelling | ☐ Luchtfilterelement |
| ☐ Reparatieadvies | ☐ Flesje met bandenafdichtmiddel |
| ☐ Wens klant (ook op de werkorder vermelden) | ☐ Interieurluchtfilterelement |
| Service uitgevoerd op: 9/3/2021 | ☐ Getande riem |
| Bij km-stand: 123 185 | ☐ Bougies |
| Rekeningnummer: | ☐ |
| Service uitgevoerd door: PUPA PAVALO Mandellaan 34 8800 Roeselare BE 0445 062 427 Tel 051 22 76 25 Fax 051/24 07 66 | LongLife mobiliteitsgarantie: |
| Stempel van de specialist | Stempel van de Volkswagen Partner |

**Volgende service**

| Servicesoort | Extra (onderhouds)werkzaamheden |
|---|---|
| ☐ volgens service-intervalindicatie of Op (datum): of Bij (km-stand): | Op (datum): of Bij (km-stand): |